

Respuesta a Consulta N°4

LIC. PUB. N° 10/2021

Obra: Construcción– ESC. JORGE WASHINGTON

Pregunta N° 1.-

Respecto a la respuesta N° 1 de las Respuestas a Consultas N°2, en planilla de locales, el Local N° 11 no aparece con esas características. Si es errónea la planilla por favor adjuntar la correspondiente.

Respuesta N°1:

Se aclara tanto los ítems de ETP 5.6 Revestimiento Fonoabsorbente y 6.1.11 Piso de Goma Fonoabsorbente, deberá considerarse en el local N°11 – Sala de Radio.

Pregunta N° 2.-

¿En qué ítem deberán considerarse los Pisos de H⁰A⁰ fratasado?

Respuesta N°2:

Se deberá cotizar los pisos de H⁰A⁰ fratasado en el ítem 4.6.2