LICITACION PÚBLICA Nº 14/2022 "ENCAMISADO DEL COLECTOR GENERAL DE LA BATERIA DE POZOS DE SARMIENTO – DEPARTAMENTO SARMIENTO

CONSULTA Nº 3

Buenas tardes

Quisiéramos tener la confirmación sobre el área de intervención, hemos hecho una visita al lugar y hemos relevado en forma fotográfica un canal impermeabilizado con importantes daños que arranca en la esquina de calle América y Calle 14 (dos pozos surgentes) paralelo a calle América, próximo al dren América (muy profundo), recorrimos los 6300 mts siendo el final próximo a un salón de fiestas o similar (se adjunta foto), con alguna dificultad pudimos cruzar hacia el canal y ver que no tiene continuidad desde ese punto.
En caso de ser esta la obra:

- cuál sería la metodología de reparación de lo existente?, el encamisado seria sobre el canal existente. los paños dañados se levantarían por completo? ¿En caso afirmativo que tareas se le realizarían al terraplén?
- ¿Hay un sector en el canal existente que ya ha sido encamisado hasta una altura aprox de 40 cm, como se continuaría en ese sector?
- ¿Habría alguna visita a obra con personal técnico de la repartición?

Saludos cordiales

RESPUESTA A CONSULTA Nº 3

La información necesaria a efectos de dar respuesta a las consultas realizadas se encuentran consignadas en la *Nota Aclaratoria Nº 1, la Respuesta a Consulta Nº 2 y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares* apartados:
1.4 Relleno y Compactación de posibles oquedades laterales.
1.5 Excavación.
1.6 Compactación.
1.7 Grava de Asiento.
1.8 Hormigón de Limpieza.
1.9 Hormigón H21.

Las visitas de conocimiento de lugar son realizadas por los oferentes sin la participación de los técnicos de la repartición.