

CIRCULAR Nº 6

RESPUESTA A CONSULTAS

LIC. Nº: 02/23

OBRA: "NUEVO HOSPITAL DRA. STELLA MOLINA"

- 1- En el ítem 5.7 Tirantes WPC, según planillas de locales, deben ir en los siguientes locales: ADM-03; SER-01; CE.01. Sin embargo, en los planos de plantas, cortes o Revit no se encuentra dicho revestimiento. Por favor, indicar si van en todos los muros de dichos sectores y no es así, en qué muros debe colocarse, y la altura que deben tener.

- *Respuesta Pregunta 1: A continuación, se detalla:*

En el sector ADM-04 (SUM) el revestimiento es en "L" (muro y cielorraso). Ver Fig. 1




Fig. 1

En el sector CE-01 (CIRCULACION Y ESPERA CONSULTORIOS) el revestimiento es en "L" (muro y cielorraso). Ver Fig. 2, 3, 4 y 5.




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

En el sector SERV-01 (CIRCULACION Y ESPERA SECTOR DIAGNOSTICO) el revestimiento es en “U” (muro – cielorraso - muro). Ver Fig. 6.




Fig. 6

Imagen Ilustrativa:



2- ¿El nombre de la obra es “NUEVO HOSPITAL DRA. STELLA MOLINA” u “HOSPITAL DRA. STELLA MOLINA”?

- **Respuesta Pregunta 2:** El nombre de la Obra es “NUEVO HOSPITAL DRA. STELLA MOLINA” (tal como lo indica el artículo 1, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la presente licitación).