

ANEXO II

REFERENCIAS FOTOGRAFICAS DOCUMENTACION TECNICA

REFERENCIAS FOTOGRÁFICAS

Exposición de deterioros a reparar por áreas

PLANTA BAJA - NÚCLEO Nº 7



Hall de Ingreso Principal - Exterior



Hall de Ingreso Principal - Interior



N7-L5. Hall de Ingreso Principal – Area de Ascensores



- Desprendimiento de revoques en Juntas constructivas y Cielorrasos.
- Placas de travertino en revestimiento de pared, sueltas.

PLANTA BAJA - NÚCLEO N° 8


N8-L4. Hall de Ascensores – Acceso a Sanitarios Públicos



N8-L2. Acceso a Sanitarios Públicos – Sanitario Hombres



N8-L3. Acceso a Sanitarios Públicos – Sanitario Mujeres




- Revoques fisurados y desprendimientos en hall de acceso a Sanitarios de Mujeres y Hombres

N8-L1. Palier de Escalera de Emergencia




- Desprendimiento de revocos y cielorrasos en Palier de Escalera de Emergencia





- Desprendimiento de revocos y cielorrasos en Palier de Escalera de Emergencia

PRIMER PISO – NUCLEO 7

N7-L3. Hall de Ascensores. Acceso a Salón.



N7-L4. Hall de Ingreso a Area Protocolar




- Fisuras y desprendimiento de revocos en muros.
- Pisos con oquedades.

N7-L1. Cocina-Office.



– Desprendimiento de cielorrasos y de revestimientos cerámico.

N7-L2. Sanitario Especial.




– Desprendimiento de cielorraso de yeso y de revestimiento cerámico.

N7-L5 y L6. Sanitarios del Área Protocolar




- Desprendimiento de revestimiento de pared (piezas sueltas, fisuradas y caídas)




- Tabique fisurado en sanitario de mujeres.

N7-L9. Hall Area Privada Gobernación:



- Juntas fisuradas (unión de mampostería con tabiquería liviana)
- Revoques y enlucidos fisurados.

N7-L7/L8. Recepción y Estar – Area Despacho Privado.




- Fisuras en revoques y juntas constructivas.
- Unión de mampostería con tabiquería liviana.

N7-L4. Despacho Privado del Gobernador.




N7-L9. Hall Gobernación:



- Fisuras en muros de mampostería
- Desprendimiento de revocos en juntas horizontales y verticales.

N7-L11. Ingreso Privado Despacho:





- Fisuras en muros de mampostería.
- Desprendimiento de revocos en juntas horizontales y verticales.

N7-L15. Sanitario Despacho:



Dependencias Privadas de la Gobernación

N7-L17. – Suite Gobernador




- Grieta en muros

- Desprendimientos y fisuras de revocos




N7-L16. Sanitario Privado - Suite Gobernador



- Rotura de revestimiento cerámico de pared.

N7-L12. Office/Cocina – Suite Gobernador



- Fisuras en revoques de muros.

N7-L18. Sala de Reuniones



PRIMER PISO – NUCLEO 8

N8-L7. Hall de Ascensores Sector Público




- Revestimiento de piedra, suelto.

N8-L3. Hall de Servicios – Acceso a Cocina y Sanitarios Públicos





- Fisura en tabiques de ladrillo cerámico en ambos lados de cocina.
- Revoques fisurados y desprendimientos en hall de acceso a grupo sanitario.

N8-L4. Cocina – Office




- Caída de revestimiento cerámico de pared. En muros norte y sur.

N8-L9 - Area Central: Salón Cruce de los Andes



- Revestimiento de piedra: Desprendimiento de placas de mármol en columnas, capiteles y zócalos.-



- Puertas dobles de madera, desajustadas respecto del marco y revestimiento de madera.
- Desprendimiento de revoques en juntas de dilatación.

ESTADO DE PISOS

PISOS DE MÁRMOL



- Piso de Mármol: Oquedades

ALFOMBRADOS.

Superficie = 210 m²



Carpeta Alfombra (2). Dimensiones 5.15 x 5.15 m




MOBILIARIO

Salón Cruce de los Andes (N8-L19 /1° Piso)



Sala de Recepción - Despacho (N7-L8/ 1° Piso)




Sala de Estar - Despacho: N7-L7 /1° Piso



Despacho Gobernación: N7-L14 /1° Piso



Sala de Reuniones: N7-L18 /1° Piso



Suite Gobernador: N7-L17 /1° Piso



Escritorio de Auditorio



Atril Pedestal de madera maciza.



CORTINADOS

CORTINAS BLACK OUT - LINO COLOR GRIS CON RIELES MOTORIZADOS



SALÓN CRUCE DE LOS ANDES
Ocho (8) Paños de 8.60 x 4.35 m

DEPENDENCIAS PRIVADAS - GOBERNACION

Cuatro (4) Paños de 4.3 x 3.35 m
Dos (2) Paños de 8.60 x 3.35 m
Dos (2) Paños de 2.82 x 3.35 m
Dos (2) Paños de 5.65 x 3.35 m

CORTINAS SUNSCREEN PVC+POLIESTER – ROLLER MOTORIZADAS



SALÓN CRUCE DE LOS ANDES

Veintidós (22) Paños de 1.365 x 4.35 m

DEPENDENCIAS PRIVADAS - GOBERNACION

Treinta y Ocho (38) Paños de 1.365 x 4.35 m

