

ANEXO II

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES:

LICITACION PRIVADA N° 02 / 2019

EXPEDIENTE N° 500- 000416- 2019 – “MATENIMIENTO DE LAS INSTALCIONES DE GAS EN EDIFICIOS ESCOLARES”

Departamento Jáchal.

Artículo N°1: DOCUMENTACIÓN.

Además de los requisitos solicitados en el Anexo I, se deberá presentar la siguiente documentación:

- Certificado de cumplimiento Fiscal emitido por Dirección General de Rentas (la no presentación del mismo será causal de rechazo automático).
- Constancia de inscripción en A.F.I.P.
- Certificado Banco San Juan Residual.
- Certificado de Destinatario de Pagos.
- Declaración jurada de la empresa donde declara la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra deuda exigida por la A.F.I.P. (Formulario 522-A)
- Constitución de domicilio especial y sometimiento a tribunales ordinarios de la provincia de San Juan.
- Pago autónomo: Personas Físicas tres últimos periodos, Personas Jurídicas tres últimos periodos del Presidente o Representante Legal (la no presentación del mismo será causal de rechazo automático).
- Garantía de Oferta: en caso de tratarse de Pagarés, se deberá adjuntar una constancia de inscripción de AFIP y certificado de Destinatario de Pagos del avalista.

Artículo N°2: PRESUPUESTO OFICIAL.

El Presupuesto Oficial asciende a: **Pesos SEISCIENTOS MIL con 00/100 - (\$ 600.000,00) - IVA Incluido**

Artículo N°3: GARANTÍA.

Todos los trabajos deben contar con garantía no inferior a 180 días desde su entrega.

Artículo Nº 4: PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega será de 30 (Treinta) días desde la notificación de la Resolución que apruebe la adjudicación de la presente Licitación.

Artículo Nº 5: SEGUROS:

La Contratista deberá asegurar en una ART, por su exclusiva cuenta y contra los riesgos de accidentes de trabajo a todo el personal permanente o transitorio de la Empresa. Como también deberá presentar una Póliza de **Seguros de Responsabilidad Civil**, por los daños y/o lesiones que pudieran ser ocasionados a terceras personas y/o propiedades de terceros con motivo de la ejecución de los trabajos, por un monto de Pesos Un millón (\$1.000.000,00) por persona y/o unidad afectada.

Artículo Nº 6: RECEPCION DE OFERTAS:

Las ofertas se recibirán en la Dirección Provincial Redes de Gas ubicada en el Centro Cívico 5º Piso Núcleo 2, hasta media hora antes de la hora fijada para el Acto de Apertura según Edicto y/o Invitación.

ANEXO III.
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES:
LICITACION PRIVADA N° / 2019
EXPEDIENTE N° 500-- 2019 – “MATENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GAS EN EDIFICIOS ESCOLARES”
Departamento Jáchal.

ITEMS	ESCUELA	REPARACIONES
Localidades de: San José de Jáchal y Alrededores		
01	JUAN DE ECHEGARAY	CAMBIO DE ARTEFACTOS ROTOS, AMURADO DE CALEFACTORES INFRARROJOS, REVISION DE INSTALACION (redes internas) Y DE ARTEFACTOS (calefactores, cocina 6 h, termotanques)
	NORMAL SAN MARTIN	REVISION DE PANTALLAS DE GAS , REVISION DE CALEFACTORES R.I.(4500 cal), CAMBIO DE PANTALLAS DE GAS, COLOCACION DE PERILLAS, CAMBIO DE PICOS EN PANTALLAS Y COCINA, REVISION DE TODA LA INSTALACION INTERNA.
	ANTONIO QUARANTA	REVISION DE PANTALLAS DE GAS Y PERDIDAS DE LA INSTALACION, CAMBIO DE PANTALLAS DE GAS, COLOCACION RIGIDA DE QUEMADOR, REVISIÓN DE COCINAS Y DE HORNO PIZZERO
	EPET N°1 de JACHAL	CAMBIO DE CALEFACTORES ROTOS, REPARACION Y REVISION DE CALEFACTORES INFRARROJOS, REVISIÓN PANTALLAS DE GAS Y REPARACIÓN DE PERDIDAS EN INSTALACIÓN DE COCINAS Y TERMOTANQUE
	JUAN M. DE PUEYRREDON	REVISION DE PANTALLAS DE GAS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE COCINA DE 4 HORNALLAS Y HORNO PIZZERO, ARREGLO DE PERDIDAS EN INSTALACION DE GAS. REVISION DE REGULADORES GAS EMBASADO.
	PROVINCIA DE CHUBUT	REPARACION DE PERDIDAS INTERNAS DE GAS, CAMBIO DE TERMOCUPLAS EN COCINAS , REVISION DE PANTALLAS DE GAS Y COLOCACION DE ARTEFACTOS NUEVOS
	FRONTERAS ARGENTINAS - DOJORTI	REPARACIÓN DE PERDIDAS EN LA INSTALACIÓN DE GAS, REVISIÓN Y CAMBIO DE PANTALLAS DE GAS . REVISION DE CALEFACTORES R.I 4000 caL., ENGRAMPADO DE CAÑERIAS DE GAS DE DISTINTOS DIAMETROS.
	PEDRO BONIFACIO PALACIO	REVISION Y REPARACION DE CALEFACTORES T.B. 4000 KCAL, REPOCISION DE CALEFACTORES T.B DE 4000 KCAL.,

		COLOCACION DE CHISPEROS Y PERILLAS DE GAS, CAMBIO DE TERMOTANQUES DE 8000 KCAL., COLOCACION DE CALEFACTORES FALTANTES T.B. EN TOMAS EXISTENTES
	ESPECIAL ABEJITAS DE SANTA RITA	REVISION DE PERDIDAS EN CALEFACTORES T.B 4200 caL, COLOCACION RIGIDAD DE COCINA DE 4 HORNALLAS Y DE ANAFE DE 2 HORNALLAS, REVISION INSTALACION INTERNA DE GAS
	PRESBITERO PATRICIO LOPEZ DEL CAMPO	REPARACION DE PANTALLAS DE GAS 3000 CAL. REVISION Y REPARACIÓN DE COCINA DE 4 HORNALLAS. REVISION Y PUESTA A PUNTO DE TODOS LOS ARTEFACTOS DE GAS. REVISION INSTALACION INTERNA.
	BIENVENIDA SARMIENTO	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN INTERNA POR PERDIDAS DE GAS, REVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PANTALLAS DE GAS Y COCINA 6H . REVISION DE REGULADORES DE GAS ENVASADO.
	NORMAL SUPERIOR FRAY J. SANTA MARIA DE ORO	REVISION DE CALEFACTORES INFRARROJOS Y CAMBIO DE CALEFACTORES R.I. 5000 KCAL., ARREGLO DE PANTALLAS DE GAS Y CAMBIO DE PANTALLAS DE GAS, COLOCACION RIGIDA DE ARTEFACTOS (COCINAS) EXISTENTES , REVISION Y PUESTA A PUNTO DE TODOS LOS ARTEFACTOS EXISTENTES DE GAS
Localidades de: Mogna, San Roque, Niquivil, Tucunuco		
02	LORENZO LUZURIAGA-MOGNA	REVISION DE INSTALACION INTERNA DE GAS Y REPARACION DE PERDIDAS DE GAS EN CALEFACTORES T.B., REVISIÓN DE COCINAS DE 6 HORNALLAS Y DE TERMOTANQUE, CAMBIO DE PICOS EN PANTALLAS DE GAS
	CAPITÁN DE FRAGATA HIPÓLITO BUCHARDO-MOGNA	REVISION DE INSTALACION INTERNA DE GAS, REPARACIÓN DE PERDIDA EN PANTALLAS DE GAS, COLOCACION DE PERILLAS EN ARTEFACTOS (CALEFACTORES, COCINAS 6 H), CAMBIO DE PANTALLAS DE GAS.
	ESTEBAN AGUSTÍN GASCON	REVISION DE ARTEFACTOS, REPARACION DE PERDIDAS EN INSTALACION DE GAS, CONECCIÓN EN FORMA RIGIDA DE ARTEFACTOS (COCINAS 6 H , TERMOTANQUES, HORNO PIZZERO).
	JOSÉ MATÍAS ZAPIOLA	REVISION INTERNA DE GAS, PUESTA A PUNTO DE CALEFACTORES R.I. REVISIÓN Y REPARACIÓN DE COCINA DE 6 HORNALLAS Y DE HORNO PIZZERO
	MONSEÑOR TOMAS CRUZ	REVISION DE INSTALACION INTERNA DE GAS, REPARACION DE CALEFACTORES DE T.B 4200 cal. COLOCACION DE CHISPEROS Y AMURADO DE CALEFACTORES DE R.I.4200 cal, REALIZAR VENTILACIONES EN GALERIAS PARA ARTEFACTOS EXISTENTES
	BUENAVENTURA LUNA	REVISION DE INSTALACION INTERNA DE GAS, CAMBIO DE PICOS EN COCINA Y HORNO PIZZERO. REVISION DE

		REGULADORES GAS EMBASADO.
	CALCAGNO	REVISIÓN DE INSTALACIÓN INTERNA, ARREGLO DE HORNO. CAMBIO DE DE COCINA INDUSTRIAL DE 6 HORNALLAS.
	AGROTECNICA M. BELGRANO	REVISION DE LA INSTALACION INTERNA DE GAS EN AULAS Y FABRICA DE ELABORACION, COLOCACION DE PANTALLAS DE GAS Y CALEFACTORES, ARREGLO DE CALEFACTORES TB, REVISION DE INSTALACION INTERNA EN COCINA , CAMBIO DE PICOS, CHISPEROS EN CALEFACTORES, AMURADO DE CONDUCTOS DE VENTILACION EN CALEFACTORES.
	AGROTECNICA ALBERGUE FEDERICO CANTONI - HUACO	CAMBIO DE TERMOTANQUES DE 8000 KCAL (2).Y DE PANTALLAS ROTAS, REVISION DE CALEFACTORES T.B. 4500 KCAL. EN DORMITORIOS, REVISION Y COLOCACION DE PANTALLAS DE GAS EN SUM, REVISION DE ARTEFACTOS (COCINAS, QUEMADORES, OLLAS, HORNO) EN FABRICA
	JOSÉ M. GUTIERREZ	REVISION DE PERDIDAS EN COCINA DE 6 HORNALLAS Y EN HORNO PIZZERO. REVISION DE PANTALLAS DE GAS, CONTROL DE PICOS DE GAS EN PANTALLAS. REPARACION DE PERDIDAS EN INSTALACION INTERNA DE GAS.

Todos los artefactos deben estar aprobados por la autoridad competente ENARGAS.